



Dados do Cliente/Interessado

Nome: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO
Telefone: (63)3220-9800

CPF/CNPJ: 05.474.540/0001-20
E-mail:



Dados do Veículo

Marca: YAMAHA
Ano Fab. / Modelo: 2014 / 2015
Placa: QKC9C64
Combustível: GASOLINA
Modelo: YBR125 FACTOR K1
Cor: VERMELHA
Município: PALMAS-TO
KM: 540.334

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	9C6KE1950F0044470	9C6KE1950F0044470	9C6KE1950F0044470	✓
Motor	E3L2E-056170	E3L2E-056170	E3L2E-056170	✓
Câmbio				



Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

✓ 201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA

✓ 801 - NÃO APRESENTA CORTE/REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO / RESTRIÇÕES

⚠ 906 - REGISTRO DE LEILÃO, SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS



Observações

PRECIFICAÇÃO: R\$6.300,00

MOTIVO DO PARECER

VEÍCULO DE LEILÃO

BANCO RASGADO

CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA E DIREITA ARRANHADA

CARNAGEM TRASEIRA QUEBRADA

RETROVISOR ESQUERDO E DIREITO COM FERRUGEM

49.841.168 DANIELA LORENA MARTINS

CNPJ: 49.841.168/0001-19

Telefone: (63) 9249-6305

Endereço: Rua S 1, 10
Setor Bela Vista (Taquaralto) - Palmas/TO

ROBERTO DE ALMEIDA CUNHA
Vistoriador

MOTOR COM VAZAMENTO PARTE INFERIOR

PNEUS DESGASTADOS

● Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Auto Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Auto Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

49.841.168 DANIELA LORENA MARTINS

CNPJ: 49.841.168/0001-19

Telefone: (63) 9249-6305

Endereço: Rua S 1, 10
Setor Bela Vista (Taquaralto) - Palmas/TO

ROBERTO DE ALMEIDA CUNHA
Vistoriador

DIANTEIRA 45°



DIANTEIRA 45°

**TRASEIRA 45°**

TRASEIRA DO VEÍCULO

**TRASEIRA 45°**

CRLV

[illegible]

MEDIÇÃO DO APARELHO



PLACA TRASEIRA



AVARIA



AVARIA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



MOTOR



49.841.168 DANIELA LORENA MARTINS

CNPJ: 49.841.168/0001-19

Telephone: (63) 9249-6305

Endereço: Rua S 1, 10
Setor Bela Vista (Taquaralto) - Palmas/TO

ROBERTO DE ALMEIDA CUNHA
Vistoriador

CHASSI




EXTRA



AVARIA



COMPARTIMENTO DO MOTOR




AVARIA



EXTRA



AVARIA



EXTRA



HODÔMETRO



PNEU



PNEU



PNEU



49.841.168 DANIELA LORENA MARTINS

CNPJ: 49.841.168/0001-19

Telefone: (63) 9249-6305

Endereço: Rua S 1, 10
Setor Bela Vista (Taquaralto) - Palmas/TO

ROBERTO DE ALMEIDA CUNHA
Vistoriador

PNEU




PAINEL DE INSTRUMENTOS



● Análise de pintura

Pintura original

TANQUE



*Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução eletromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o micron.


49.841.168 DANIELA LORENA MARTINS

CNPJ: 49.841.168/0001-19

Telefone: (63) 9249-6305

Endereço: Rua S 1, 10
Setor Bela Vista (Taquaralto) - Palmas/TO

ROBERTO DE ALMEIDA CUNHA
Vistoriador



49.841.168 DANIELA LORENA MARTINS

CNPJ: 49.841.168/0001-19

Telefone: (63) 9249-6305

Endereço: Rua S 1, 10
Setor Bela Vista (Taquaralto) - Palmas/TO

ROBERTO DE ALMEIDA CUNHA
Vistoriador