



Dados do Cliente/Interessado

Nome: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO
Telefone: (63)3220-9800

CPF/CNPJ: 05.474.540/0001-20
E-mail:



Dados do Veículo

Marca: FORD
Ano Fab. / Modelo: 2013 / 2014
Placa: OLN4779
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Modelo: FIESTA FLEX
Cor: BRANCA
Município: PALMAS-TO
KM:

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	9BFZF55A4E8060429	9BFZF55A4E8060429	9BFZF55A4E8060429	✓
Motor	SM9AE8060429	SM9AE8060429	SM9AE8060429	✓
Câmbio				



Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

✓ 201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

✓ 301 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO ESQUERDO

✓ 510 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.2 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO ESQUERDO

✓ 520 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.3 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO DIREITO

✓ 530 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.4 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO DIREITO

✓ 540 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PARA-BRISA

⚠ 612 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

49.841.168 DANIELA LORENA MARTINS

CNPJ: 49.841.168/0001-19

Telefone: (63) 9249-6305

Endereço: Rua S 1, 10
Setor Bela Vista (Taquaralto) - Palmas/TO

ROBERTO DE ALMEIDA CUNHA
Vistoriador

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.7 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ 670 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.8 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 680 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA

✓ 801 - NÃO APRESENTA CORTE/REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO / RESTRIÇÕES

⚠ 906 - REGISTRO DE LEILÃO, SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS

Observações

PRECIFICAÇÃO: R\$10.569,50

MOTIVO DO PARECER

VEÍCULO COM REPAROS

VEÍCULO DE LEILÃO

FALTA BATERIA

MOTOR DANIFICADO

PARA-CHOQUE DIANTEIRO DANIFICADO

PNEUS DESGASTADOS

PARABARRO DA RODA DIANTEIRA ESQUERDA E DIREITA DANIFICADA

49.841.168 DANIELA LORENA MARTINS

CNPJ: 49.841.168/0001-19

Telefone: (63) 9249-6305

Endereço: Rua S 1, 10
Setor Bela Vista (Taquaralto) - Palmas/TO

ROBERTO DE ALMEIDA CUNHA
Vistoriador

● Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Auto Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Auto Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

49.841.168 DANIELA LORENA MARTINS

CNPJ: 49.841.168/0001-19

Telefone: (63) 9249-6305

Endereço: Rua S 1, 10
Setor Bela Vista (Taquaralto) - Palmas/TO

ROBERTO DE ALMEIDA CUNHA
Vistoriador

DIANTEIRA 45°



DIANTEIRA 45°



TRASEIRA 45°



FRENTE DO VEÍCULO



TRASEIRA 45°



TRASEIRA DO VEÍCULO



PLACA TRASEIRA



CRLV



HODÔMETRO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



49.841.168 DANIELA LORENA MARTINS

CNPJ: 49.841.168/0001-19

Telefone: (63) 9249-6305

Endereço: Rua S 1, 10
Setor Bela Vista (Taquaralto) - Palmas/TO

ROBERTO DE ALMEIDA CUNHA
Vistoriador

MEDIÇÃO DO APARELHO




MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



EXTRA



MEDIÇÃO DO APARELHO




MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



COMPARTIMENTO INTERNO



CINTO DE SEGURANÇA



AVARIA



ETIQUETA (VIS)



49.841.168 DANIELA LORENA MARTINS

CNPJ: 49.841.168/0001-19

Telefone: (63) 9249-6305

Endereço: Rua S 1, 10
Setor Bela Vista (Taquaralto) - Palmas/TO

ROBERTO DE ALMEIDA CUNHA
Vistoriador

AVARIA



CHASSI



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA (VIS)



MOTOR




AVARIA




AVARIA



MOTOR



AVARIA



AVARIA



AVARIA



PNEU



49.841.168 DANIELA LORENA MARTINS

CNPJ: 49.841.168/0001-19

Telefone: (63) 9249-6305

Endereço: Rua S 1, 10
Setor Bela Vista (Taquaralto) - Palmas/TO

ROBERTO DE ALMEIDA CUNHA
Vistoriador

PNEU



PNEU



PNEU



PAINEL



PAINEL




PAINEL DE INSTRUMENTOS



PORTA MALAS



ESTRUTURA DO VEÍCULO



ESTRUTURA DO VEÍCULO



ESTRUTURA DO VEÍCULO



ESTRUTURA DO VEÍCULO



ESTRUTURA DO VEÍCULO



49.841.168 DANIELA LORENA MARTINS

CNPJ: 49.841.168/0001-19

Telefone: (63) 9249-6305

Endereço: Rua S 1, 10
Setor Bela Vista (Taquaralto) - Palmas/TO

ROBERTO DE ALMEIDA CUNHA
Vistoriador


ESTRUTURA DO VEÍCULO



ESTRUTURA DO VEÍCULO



LONGARINA DIANTEIRA 1



ESTRUTURA DO VEÍCULO




LONGARINA DIANTEIRA 2



LONGARINA TRASEIRA 1



Análise de pintura



49.841.168 DANIELA LORENA MARTINS


CNPJ: 49.841.168/0001-19

Telefone: (63) 9249-6305

Endereço: Rua S 1, 10
Setor Bela Vista (Taquaralto) - Palmas/TOROBERTO DE ALMEIDA CUNHA
Vistoriador

*Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução eletromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o micron.

● Análise estrutural



49.841.168 DANIELA LORENA MARTINS

CNPJ: 49.841.168/0001-19

Telefone: (63) 9249-6305

Endereço: Rua S 1, 10
Setor Bela Vista (Taquaralto) - Palmas/TO

ROBERTO DE ALMEIDA CUNHA
Vistoriador